

## АКТ

невідповідності технічного стану транспортного засобу  
№ 01012-01169-20

- Дата складення акта: 08.10.2020
- Місце проведення технічного контролю транспортного засобу:  
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СОКАЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОТОРИЦЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 151
- Найменування суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю:  
ПП АВТО ЛЮКС
- Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця:  
КП "ЦМЛЧМР"
- Ідентифікаційні дані транспортного засобу

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
позначки	6	9	2	4	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIN																	

(VIN - міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу)

Категорія, марка, модель: М1, ВАЗ, 2121 (НИВА 2121)

Державний реєстраційний номер 2931ЛВЕ

Номер кузова/рами Не вказано

Дата виготовлення 1989

Дата державної реєстрації 28.03.1989

Суть переобладнання Не вказано

Дата і номер документа, яким переобладнання погоджено Не вказано

- Технічний стан транспортного засобу  
Оцінка невідповідності (зазначити коди)

незначна	істотна	небезпечна
407.010	101.020	102.010
412.020	104.010	201.050
302.050	405.010	202.010
302.060	905.010	-
413.020	102.020	-
401.010	902.010	-
402.010	910.090	-
412.010	403.010	-
-	501.040	-
-	501.080	-
-	912.010	-
-	101.040	-
-	501.010	-
-	913.030	-
-	104.020	-
-	201.150	-
-	203.010	-
-	911.010	-
-	915.010	-
-	910.010	-
-	910.020	-
-	915.020	-
-	101.054	-
-	601.010	-
-	803.090	-
-	910.080	-
-	410.010	-
-	803.070	-

Під час перевірки технічного стану транспортного засобу виявлено не передбачену кодами таку небезпечну для

Не вказано

(визначається у разі потреби)