

АКТ  
невідповідності технічного стану транспортного засобу  
№ 01012-01183-20

Дата складення акта: 13.10.2020

Місце проведення технічного контролю транспортного засобу:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СОКАЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОТОРИЦЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 151

3. Найменування суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю:

ПП АВТО ЛЮКС

4. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця:

КП "ЦМЛЧМР"

5. Ідентифікаційні дані транспортного засобу

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
позначки	0	6	4	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIN																	

(VIN - міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу)

Категорія, марка, модель: М1, АЗЛК, 21412 (МОСКВИЧ-21412)

Державний реєстраційний номер 2969ЛВБ

Номер кузова/рами Не вказано

Дата виготовлення 1989

Дата державної реєстрації 27.10.1989

Суть переобладнання Не вказано

Дата і номер документа, яким переобладнання погоджено Не вказано

6. Технічний стан транспортного засобу

Оцінка невідповідності (зазначити коди)

незначна	істотна	небезпечна
401.010	902.010	102.010
402.010	910.020	201.030
412.010	801.010	-
413.010	101.054	-
412.020	101.060	-
302.050	201.110	-
-	802.080	-
-	913.010	-
-	201.010	-
-	913.030	-
-	102.020	-
-	104.010	-
-	104.020	-
-	203.010	-
-	905.010	-
-	910.090	-
-	601.010	-
-	803.090	-
-	901.010	-
-	905.060	-
-	915.020	-
-	201.070	-
-	405.010	-
-	802.070	-
-	501.080	-
-	912.010	-

Під час перевірки технічного стану транспортного засобу виявлено не передбачену кодами таку небезпечну для

Не вказано

(визначається у разі потреби)